

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБУ СП  
СШ «Виктория»

И.В.Федоровский

2019 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры ( ОСИ )**

**СПОРТИВНАЯ ШКОЛА  
«ВИКТОРИЯ»**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: спортивная школа «Виктория»  
1.2. Адрес объекта: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югры, Тюменская область, г.Сургут, ул.Московская 34В.  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 677,3 кв.м.;  
- часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ кв.м.  
1.4. Год постройки здания 1991 г.; последнего капитального ремонта не было  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не планируется, капитального не планируется.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа «Виктория» (МБУ СП СШ «Виктория»).  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югры, Тюменская область, г.Сургут, ул. Московская 34В.  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.  
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление физической культуры и спорта Администрации города Сургута.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты): 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югры, Тюменская область, г.Сургут, ул. Кукуевицкого 12

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте обслуживания населения):

2.1 Сфера деятельности: Деятельность спортивных объектов.

2.2 Виды оказываемых услуг: Физкультурно-оздоровительные услуги, тренировочные занятия.

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): 6-30 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: не обслуживаются все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 90 человек в день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Да.

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

остановка – «Поликлиника Геолог» автобусы: 5а,45,47; маршрутное такси: 53

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4 минуты.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): не регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет) нет, но для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к учреждению требуется реконструировать пешеходную дорожку от остановки до спортшколы, оборудовать пешеходный переход светофором Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): да

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ с учетом СП 35-101-2001:

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ВНД (к, о, с, г, у),
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД - В
2	Вход (входы) в здание	ВНД - В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД - К,О,С,У
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ВНД - К.О.С.У
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД - В
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД - В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД - В
8.	<b>Все зоны и участки</b>	

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект для всех категорий инвалидов временно недоступен - **ВНД**

4. **Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта).

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

Целесообразно адаптировать ОСИ «СШ Виктория» для следующих групп инвалидов: Г, С

4.2 Проведение работ в рамках исполнения *Муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда г. Сургута» 2014-2020г.г. не предусмотрены. Возможно выполнение мероприятий по доступности объекта для МГН при выделении финансирования.*

4.3 Ожидаемый результат ( по состоянию доступности ) после выполнения работ по адаптации: *обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения МГН*

Оценка результата исполнения программы, плана ( по состоянию доступности ): *временно недоступно*

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется ( *нужное подчеркнуть* ): *согласование с вышестоящей организацией ( собственником объекта ), согласование с потребителем ( общественными организациями )*

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта ( *наименование документа и выдавшей его организации, дата* ), прилагается: *Акт обследования ОСИ к паспорту доступности МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория» от 03.03.2014г.*

4.5 Информация может размещена ( обновлена ) на сайте:  
zhit-vmeste.ru ( Карта доступности субъекта Российской Федерации )

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты ( информации об объекте ) от 03 марта 2014г.
2. Акта обследования объекта от 03 марта 2014г.
3. Результаты обследования комиссии от 03 марта 2014г.

*Паспорт составлен Рабочей группой  
по паспортизации объектов социальной  
сферы города Сургута при Координационном  
Совете по делам инвалидов города Сургута  
(протокол №4 от 26 декабря 2014 года)*

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБУ СП  
СШ «Виктория»



И.В.Федоровский  
2019 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 1**  
**СШ «Виктория»**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Спортивная школа «Виктория»

1.2. Адрес объекта: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югры, Тюменская область, г.Сургут, ул.Московская 34В.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 677,3 кв.м.;

- часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1991 г.; последнего капитального ремонта не было

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не планируется, капитального не планируется.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа «Виктория» (МБУ СП СШ «Виктория»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югры, Тюменская область, г.Сургут, ул.Московская 34В.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление физической культуры и спорта Администрации города Сургута.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты): 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югры, Тюменская область, г.Сургут, ул. Кукуевицкого, 12.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения):**

2.1 Сфера деятельности: Деятельность спортивных объектов.

2.2 Виды оказываемых услуг: Физкультурно-оздоровительные услуги, тренировочные занятия.

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): 6-30 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

2.6 Плановая мощность (посещаемость (число обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 90 человек в день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Да.

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

остановка – «Поликлиника Геолог» автобусы: 5а,45,47; маршрутное такси: 53

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4 минуты.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): не регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет) нет, но для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к учреждению требуется реконструировать пешеходную дорожку от остановки до спортшколы, оборудовать пешеходный переход светофором Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): да

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ с учетом СП 35-101-2001:

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ВНД (к, о, с, г, у),
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта):

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт

#### Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ

И.В. Федоровский, директор, МБУ СП СШ «Виктория», г.Сургут ул. Московская 34В.



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБУ СП  
СШ «Виктория»



И.В. Федоровский

2019 г.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

### СШ «Виктория»

#### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Спортивная школа «Виктория»

1.2. Адрес объекта: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югры, Тюменская область, г.Сургут, ул.Московская 34В.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 677,3 кв.м.;

- часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1991 г.; последнего капитального ремонта не было

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не планируется, капитального не планируется.

#### Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа «Виктория» (МБУ СП СШ «Виктория»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югры, Тюменская область, г.Сургут, ул.Московская 34В.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление физической культуры и спорта Администрации города Сургута.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты): 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югры, Тюменская область, г.Сургут, ул. Кукуевицкого, 12.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

- спортивная подготовка;

- платные услуги в области физической культуры и спорта;

- приносящая доход деятельность.

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

остановка – «Поликлиника Геолог» автобусы: 5а,45,47; маршрутное такси: 53

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **4 минуты.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да.**

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): **не регулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): **нет.**

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет) нет, но для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к учреждению требуется реконструировать пешеходную дорожку от остановки до спортшколы, оборудовать пешеходный переход светофором

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): **да**

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ с учетом СП 35-101-2001:

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ВНД (к, о, с, г, у),
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1.1; 1.2; 1.3	1,2,3,4
2	Вход (входы) в здание	ВНД	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5	5,6,7,8,9, 10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5	с8-30; 38
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	4.1; 4.2	31,32,33, 34,35,36, 37,39,40
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	5.1; 5.2; 5.3;5.4	38,41-57
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

В здании «СШ Виктория» целесообразно создать условия доступности для некоторых категорий инвалидов ( Г, С ).

4. **Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта):

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальные решения с техническими решениями
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ

И.В. Федоровский, директор, МБУ СП СШ «Виктория», г.Сургут ул. Московская 34В.

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |   |      |
|---|------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту на       | 6 л. |
| 2. Входа (входов) в здание на                 | 7 л. |
| 3. Путей движения в здании на                 | 13л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта на        | 5 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений на       | 8 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте на | 5 л. |


Поэтажные планы, паспорт БТИ

**Рабочая группа:**


Заместитель директора ДКМПиС С.Г. Подколзина  
(должность, Ф.И.О.)

  
(подпись)

Заместитель председателя КФКиС М.В. Ющенко  
(должность, Ф.И.О.)

  
(подпись)

Главный специалист ОМЗиКБО ДКМПиС Т.С. Крюкова  
(должность, Ф.И.О.)

  
(подпись)

**В том числе представители общественных организаций инвалидов:**

Председатель Сургутской региональной общественной организации ВОИ Л.Е. Соколова  
(должность, Ф.И.О.)

  
(подпись)

Председатель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» С.И. Филатов  
(должность, Ф.И.О.)

  
(подпись)

Председатель регионального общественного движения инвалидов-колясочников ХМАОУ-Югры «Преобразование» по г. Сургуту В.Г. Богатый  
(должность, Ф.И.О.)

  
(подпись)

**Представитель организации, расположенной на объекте:**

Директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория» И.В. Федоровский  
(должность, Ф.И.О.)

  
(подпись)

*Паспорт совмещен рабочей группой по паспортизации объектов социальной сферы города Сургута при координационном совете по делам инвалидов города Сургута (протокол №4 от 26 декабря 2014 года)*